# AGROLAB Austria GmbH
**Betriebsstätte Pischelsdorf**

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at


WG Nadling
Obm. Heribert Liendl
Pfaffendorf 29
9560 Feldkirchen

| | |
|---|---|
| Datum | 23.10.2026 |
| Kundennr. | 10142721 |
| Gutachtennr. | 354398 |

# TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

# GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

**1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:**

Anlagenbezeichnung: WG Nadling 210/1813

Versorgungsumfang: Wassergenossenschaft

Verteilte Wassermenge (m³/d): 264

Anzahl versorgter Personen: 1450

Anlagen ID: K1718516R0

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Ergänzung bzw. Nachuntersuchung zu Gutachtennummer 353969

**2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:**

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

**3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:**

Feststellungen (nur Mängel): keine

**4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:**

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

**5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen**

Auftragsnummer/Analysennummer: 820766/412293

Auftragsnummer/Analysennummer: 820766/412294






Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny


Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

# AGROLAB Austria GmbH
## Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at  www.agrolab.at


| | |
|---|---|
| Datum | 23.10.2026 |
| Kundennr. | 10142721 |
| Gutachtennr. | 354398 |

**6. Beurteilung:**

**Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.**

**gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:**

**AGROLAB Austria Mag. Eva Danninger**

**Hinweise**

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny



Akkreditierung Austria
0105
ISO/IEC 17020

# AGROLAB Austria GmbH
## Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at


WG Nadling
Obm. Heribert Liendl
Pfaffendorf 29
9560 Feldkirchen

| | |
|---|---|
| Datum | 23.10.2026 |
| Kundennr. | 10142721 |
| Gutachtennr. | 354398 |

# INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

**Angaben zur Wasserversorgungsanlage:**

Anlagenbezeichnung: WG Nadling 210/1813

Versorgungsumfang: Wassergenossenschaft

Verteilte Wassermenge (m³/d): 264

Anzahl versorgter Personen: 1450

Anlagen ID: K1718516R0

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Ergänzung bzw. Nachuntersuchung zu Gutachtennummer 353969

**Inspektion durch:**

Mag. Sabine Oblin

**Datum:**

12.10.26

**Begutachtetes Objekt:**

Gesamte Anlage




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

# AGROLAB Austria GmbH
## Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at


| | |
|---|---|
| Datum | 23.10.2026 |
| Kundennr. | 10142721 |
| Gutachtennr. | 354398 |

**Anlagenbeschreibung:**

Die WVA besteht aus den Anlagenteilen: 9 Quellfassungen (QF) (2 Quellgebiete (Saurachberg mit 5 Nussbaumer und 1 Lasurnquelle und Schattseite mit 3 Schattseitenquellen) 4 Quellsammelbehältern (QSS), 1 Hochbehälter (HB) und 1 Aufbereitungsanlage (AB, Entsäuerungsanlage – extra Bauwerk).

Quellfassungen Schattseitenquellen, 3x | Fassungstiefen: unbekannt, Lage: Wald, Einspeisung in: QSS unten. Die Schutzzone (10x10m) ist eingezäunt, frei von tiefwurzelndem Bewuchs und unauffällig. Das Umfeld der Wassergewinnungszone ist unauffällig. Ein Quellschutzgebiet ist gekennzeichnet und eingezäunt.

Speicherbehälter Schattseiten Quelle 3 | QSS, Volumen je Wasserkammer: 0,5 m³, Anzahl der Wasserkammern: 1, Anzahl der Zuläufe: 1, Anzahl der Trockenkammern: 0, Lage: Wald, Ausführung: Kunststoff (Pipelife), Förderung: keine, Einspeisung in: QSS Quelle 1+2. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (keine ungewöhnliche Kondenswasserbildung und keine Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Abdeckung/Türe ist versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist >30cm über der Geländeoberkante. Der Eingang/Einstieg erfolgt auf das Wasser. Überlauf mit funktionierender Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Speicherbehälter Schattseiten 1+2 | QSS, Volumen je Wasserkammer: 1 m³, Anzahl der Wasserkammern: 3, Anzahl der Zuläufe: 3, Anzahl der Trockenkammern: 1, Lage: Wald, Ausführung: betoniert, Förderung: keine, Einspeisung in: Netz. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (keine ungewöhnliche Kondenswasserbildung und keine Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Türe ist versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist <30cm über der Geländeoberkante, es ist aber kein Eintrag von Wasser möglich. Der Eingang/Einstieg erfolgt in eine Vorkammer. Überlauf mit funktionierender Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Quellfassung Lasurnquelle | Fassungstiefe: unbekannt, Lage: Wald, Einspeisung in: QSS Nußbaumerquellen. Die Schutzzone (10x10m) ist eingezäunt, frei von tiefwurzelndem Bewuchs und unauffällig. Das Umfeld der Wassergewinnungszone ist unauffällig. Ein Quellschutzgebiet ist gekennzeichnet und eingezäunt.

Speicherbehälter Lasurn | QSS, Volumen je Wasserkammer: 1,5 m³, Anzahl der Wasserkammern: 2, Anzahl der Zuläufe: 1, Anzahl der Trockenkammern: 1, Lage: Wald, Ausführung: betoniert, Förderung: keine, Einspeisung in: QSS Nußbaumerquellen. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind auffällig (Kondenwasserbildung), aber keine Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Abdeckung/Türe ist versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist >30cm über der Geländeoberkante. Der Eingang erfolgt in eine Vorkammer. Überlauf mit funktionierender Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Quellfassung Nußbaumerquellen 1, 2, 3, 3a | Fassungstiefen: ca. 4 m, Lage: Wald, Einspeisung in: QSS Lasurn. Die Schutzzone (10x10m) ist eingezäunt, frei von tiefwurzelndem Bewuchs und unauffällig. Das Umfeld der Wassergewinnungszone ist unauffällig. Ein Quellschutzgebiet ist gekennzeichnet und eingezäunt.

Speicherbehälter Nußbaumerquellen 5 x | QSS, Volumen je Wasserkammer: ca. 1,5 m³, Anzahl der Wasserkammern: 2, Anzahl der Zuläufe: 6 (+ 1x Lasurn), Anzahl der Trockenkammern: 1, Lage: Wald, Ausführung: betoniert und Edelstahlbecken, Förderung: keine, Einspeisung in: HB. Das Umfeld des




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

# AGROLAB Austria GmbH
## Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at


| | |
|---|---|
| Datum | 23.10.2026 |
| Kundennr. | 10142721 |
| Gutachtennr. | 354398 |

Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (keine ungewöhnliche Kondenswasserbildung und keine Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Türe ist versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist >30cm über der Geländeoberkante. Der Eingang erfolgt in eine Vorkammer. Überlauf mit funktionierender Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Speicherbehälter Tiffnerwinkl | HB, Volumen je Wasserkammer: 50 m³, Anzahl der Wasserkammern: 2, Anzahl der Zuläufe: 1, Anzahl der Trockenkammern: 1, Lage: Wohngebiet, Ausführung: betoniert, Förderung: keine, Einspeisung in: Netz. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (keine ungewöhnliche Kondenswasserbildung und keine Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Türe ist undicht. Die Schachtrandhöhe ist >30cm über der Geländeoberkante. Der Eingang/Einstieg erfolgt in eine Vorkammer. Überlauf mit funktionierender Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Wasseraufbereitungsanlage| Entsäuerungsanlage, Marmorkies, extra Bauwerk (betoniert mit Zugangstüre aus Edelstahl) Einspeisung in: Netz.

**Feststellungen:**

**Festgestellte Mängel: keine**

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: 12.10.2026, 09.10.2025, HB neue Türdichtung. Efeu beim QSS Schattseite entfernt. 10.10.2024, 19.10.2023: QSS Lasurn: Kondenswasserbildung

**Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.**

**AGROLAB Austria Mag. Eva Danninger**

**Hinweise**


Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.





Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny



Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020